

OPERAÇÕES APÓS-VENDA : ARQUITETURA MULTIPLEXADA*MON TAGEM MULTIPLEXADA CAN VAN DESDE OPR 9492***1. Substituição de um processador**

Rede CAN	Operações a realizar com a ferramenta de diagnóstico em função das operações seguintes			
Calculador	Desmontagem - montagem	Substituição por um calculador novo	Adjunção / supressão	Reutilização
Caixa de serviço inteligente (BSI)	Nada	Acasalamento da chave. Emparelhamento com calculador do motor	Não relacionado	Impossível (VIN, km
Motor	Nada	Emparelhamento com a CSI	Não relacionado	Impossível (VIN)
Caixa de velocidades automática	Nada	Nada	Não relacionado	Possível se o nível foi idêntico
ESP	Nada	Telecodificação : Tipo de pneu, tipo regulamentar do motor	Não relacionado	Possível se o nível foi idêntico

Rede VAN carroceria 1	Operações a realizar com a ferramenta de diagnóstico em função das operações seguintes			
Calculador	Desmontagem - montagem	Substituição por um calculador novo	Adjunção / supressão	Reutilização
Caixa de serviço motor	Nada	Nada	Não relacionado	Possível se o nível for idêntico
AIRBAGS	Nada	Telecodificar o número do distribuidor	Não relacionado	Interdito (segurança
Módulo de comutação sob o volante	Verificar a posição centrada do contator rotativo	Verificar a posição centrada do contator rotativo	Não relacionado	Possível se o nível for idêntico (*)
	Em caso de calibragem ESP do captador de ângulo do volante de direção	Em caso de calibragem ESP do captador de ângulo do volante de direção		

(*) Existem 2 fornecedores do módulo de comutação sob o volante de direção : A "EATON" que equipa os veículos com ESP e a "SYLEA" que equipa os veículos sem ESP.

Rede van conforto	Operações a realizar com a ferramenta de diagnóstico em função das operações seguintes			
Calculador	Desmontagem - montagem	Substituição por um calculador novo	Adjunção / supressão	Reutilização
Painel de instrumentos	Nada	Nada	Não relacionado	Impossível (km)
Climatização	Nada	Nada	Não relacionado	Não relacionado
Ajuda ao estacionamento	Nada	Nada	Não relacionado	Não relacionado
Tela multifunções B	Data / hora	Data / hora	Não relacionado	Não relacionado
Tela multifunções C	Data / hora	Data / hora	Não relacionado	Não relacionado
Rádio RB2/RD3	Sintonização das estações	Sintonização das estações	Não relacionado	Menu de instalação do auto-rádio. Telecodificar o código VIN
Carregador de CD	Nada	Nada	Telecodificação do ecrã multifunções e da caixa de serviço inteligente	Menu de instalação do carregador de CD

Rede VAN carroceria 2	Operações a realizar com a ferramenta de diagnóstico em função das operações seguintes			
Calculador	Desmontagem - montagem	Substituição por um calculador novo	Adjunção / supressão	Reutilização
Alarme	Nada	Nada	Não relacionado	Nada

2. Operações a realizar depois de se voltar a ligar a bateria

Todas estas operações devem ser efetuadas após ligar de novo a bateria.

2.1. Função antiscanning

É necessário aguardar 1 minuto(s) após voltar a ligar a bateria, para poder ligar o motor do veículo.

2.2. Elevadores de vidros elétricos

É necessária uma reinicialização do anti-entramento :

- Descer completamente o vidro
- Acionar o interruptor do elevador de vidros para subir
- Se a subida do vidro for interrompida, soltar o interruptor do elevador de vidros
- Acionar novamente o interruptor do elevador de vidros para subir
- As ações de acionar ou soltar o interruptor do elevador de vidros devem ser efetuadas até à subida completa do vidro

2.3. Porta da mala

A abertura da porta da mala é neutralizada após voltar a ligar a bateria. Efetuar um fecho / abertura para a tornar ativa.

2.4. Controle de excesso de velocidade

Os valores de excesso de velocidade devem ser reinicializados.

2.5. Tela multifunções

Um ajuste da data e da hora é necessário.

O ajuste da língua não é necessário se estiver em francês, trata-se do ajuste por omissão.

No caso de uma outra língua, reinicializar a língua.

Os dados do computador de bordo estão apagados.

2.6. Caixa de ajuda à navegação

A localização só será efetiva após cerca de dez minutos.

É necessário reprogramar os parâmetros dos clientes.

2.7. Rádio

É necessário voltar a programar as estações de rádio e as preferências do utilizador.