

PROCEDIMENTO DE APRENDIZAGEM : CAIXA DE SERVIÇOS INTELIGENTE (CSI) - ELETRÔNICA DE CONTROLE DO MOTOR (ECM)

1. Ferramenta de diagnóstico

Estação "LEXIA 4171-T".

Estação "PROXIA 4165-T".

ATENÇÃO : As BSI e as ECM são afetadas a um veículo e não podem portanto ser permutadas entre dois veículos.

2. Inicialização de uma CSI

NOTA : Este procedimento de inicialização integra a forma automática de inicialização das chaves do veículo.

2.1. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico " LEXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR CSI"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "INICIALIZAÇÃO CSI"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Voltar a instalar, se necessário, os acessórios adicionados ao veículo (ver operações correspondentes)

2.2. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico "PROXIA"

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "CSI"
- "LOGO F5"
- "TELECODIFICAÇÃO"
- "INICIALIZAÇÃO DA CSI"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Verificar a telecodificação da CSI (ver a operação correspondente)
- Voltar a instalar, se necessário, os acessórios adicionados ao veículo (ver operações correspondentes)

3. Aprendizagem de uma ECM

3.1. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico "LEXIA"

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR CSI"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "APRENDIZAGEM ECM"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

3.2. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico " PROXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "CSI"

- "LOGO F5"
- "TELECODIFICAÇÃO"
- "APRENDIZAGEM CALCULADOR MOTOR"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

4. Aprendizagem em simultâneo de uma BSI e de uma ECM

NOTA : Este procedimento de inicialização integra a forma automática de inicialização das chaves do veículo.

4.1. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico " LEXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR CSI"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "APRENDIZAGEM CSI + ECM"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Voltar a instalar, se necessário, os acessórios adicionados ao veículo (ver operações correspondentes)

4.2. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico "PROXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- "XSARA PICASSO"
- "CSI"
- "LOGO F5"
- "TELECODIFICAÇÃO"
- "APRENDIZAGEM DA CSI E DO CALCULADOR MOTOR"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Verificar a telecodificação da CSI (ver a operação correspondente)
- Reinstalar, se necessário, os acessórios (auto-rádio, carregador de CD) acrescentados ao veículo (ver operações correspondentes)