


**REGULAGEM : CINTA DE FREIO 4HP14***BVA 4HP14*

Figura : B2CK00EC

Desapertar : A porca (1) e o parafuso (2).

Apertar o parafuso (2) a 1 m.daN depois desapertar duas voltas.

Fixar o parafuso (2) e apertar a porca (1) a 8 m.daN.