



BSI Jornal dos defeitos
 Expert /Teste global
 Vehicle \menu_fg_t3.s : 23_00

Visualização anticronológica	
Quilometragem corrente	27196 km
Número total de acontecimentos	120
Eliminação dos defeitos mais antigos	Não

	27195 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	27195 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	27195 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	27195 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	27116 km	8429	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Iluminação pisca-pisca direito defeito permanente
	27116 km	8429	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Iluminação pisca-pisca direito defeito permanente
	26922 km	84250	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda evaporador circuito aberto defeito permanente
	26922 km	84250	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda evaporador circuito aberto defeito permanente
	26914 km	84250	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda evaporador circuito aberto defeito permanente
	26914 km	84250	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda evaporador circuito aberto defeito permanente
	26769 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26768 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26768 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26768 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	26768 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente

	26768 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26768 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	26409 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26409 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	26409 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	26409 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26163 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26163 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26163 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26163 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26157 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26157 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	26157 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26157 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26157 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26157 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	26157 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	26157 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25930 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25930 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25930 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente

	25930 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25841 km	84151	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda de combustível em circuito aberto defeito permanente
	25841 km	84151	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sonda de combustível em circuito aberto defeito permanente
	25832 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25832 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25832 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25832 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25400 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25400 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25400 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25400 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25400 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25400 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	25395 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25395 km	84137	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador de climatização defeito permanente
	25395 km	84137	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador de climatização defeito permanente
	25360 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25282 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25282 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25190 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	25190 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente

	25188 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o computador controlo motor defeito permanente
	25188 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25188 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25188 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o computador controlo motor defeito permanente
	25175 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25173 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25145 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25141 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25133 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25132 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25112 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25112 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25012 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25011 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	25008 km	84137	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o computador de climatização defeito permanente
	25007 km	84137	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o computador de climatização defeito permanente
	24998 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24995 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24963 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24961 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24959 km	8429	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Iluminação pisca-pisca direito defeito permanente

	24959 km	8429	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Iluminação pisca-pisca direito defeito permanente
	24958 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	24958 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	24958 km	8462	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Pressão de óleo defeito permanente
	24958 km	84201	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Ausência de comunicação com o calculador controlo motor defeito permanente
	24906 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24905 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24793 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24790 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24608 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24606 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24552 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24551 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24493 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24492 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24413 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24412 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24305 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24285 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
	24282 km	84227	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Defeito permanente-distante cAN fortes "ratés" de combustao defeito permanente
	24282 km	84227	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Defeito permanente-distante cAN fortes "ratés" de combustao defeito permanente

	24212 km	8787	Caixa de Serviço Inteligente (CSI)	Sensor pressão de óleo não ligado defeito permanente
---	-------------	------	---------------------------------------	--

Acontecimento seleccionado : avaria fugidia

	 Aparecimento	 Desaparecimento
Quilometragem	27195	27195
Número	10	10
Quilometragem da primeira	24194	24194
Quilometragem da última	27195	27195

Ajuda